



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Кировской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Киров, ул. Маклина, 65 тел./факс 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Омутнинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47, E-mail: ondomut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1-22

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)
школа № 7 г. Омутнинска Кировской области, ОГРН 1024300966986, ИНН 4322005593; директо-
ру муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная
школа № 7 г. Омутнинска Кировской области Воробьевой Наталье Анатольевне.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Омутнинского района по
пожарному надзору от «27» мая 2021 года, № 27, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «09» июня 2021 года

с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «18» июня 2021 года

проведена плановая проверка государственным инспектором Омутнинского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

надзору Патрушевым И.А. муниципального казенного общеобразовательного учреждения
основная общеобразовательная школа № 7 г. Омутнинска, расположенного по адресу:
г. Омутнинск, ул. Северная, 81

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска Воробьевой Натальей Анатольевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных требо- ваний пожар- ной безопасности	Отмет- ка (подп- ис) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о требованиях по- жарной безопасности не соот-	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; гл. 18 «Об утверждении правил противопожарного	01.06.2022	

18.06.2021

	ветствует главе 18 ППР	режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР в РФ);		
2.	Отсутствуют (не предоставлены) расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ;	01.06.2022	
3.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) имеют показатель пожарной опасности ниже ПРГП 4.	ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 53315-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
4.	Место размещения звукового оповещателя в кабинете директора не обозначено знаком «F11» по ГОСТ	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», утвержденное Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 №387-ст. (далее по тексту ГОСТ Р 12.4.026-2001) Знак пожарной безопасности «F 11» - Звуковой оповещатель пожарной тревоги. Место размещения (установки) и рекомендации по применению - В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики». (далее по тексту Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001;)	01.06.2022	
5.	Место размещения звукового оповещателя у прибора приемно-контрольного пожарного не обозначено знаком «F11» по ГОСТ	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001;	01.06.2022	
6.	Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) превысили предельный срок службы.	ч. 7, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание»	01.06.2022	
7.	У кабинета № 21 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (плафоном), предусмотренной конструкцией светильника	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «в» п. 35 ППР в РФ – Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.06.2022	
8.	В кабинете № 26 эксплуатируется розетка с повреждениями (не закреплена)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «б» п. 35 ППР в РФ – Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.06.2022	
9.	В кабинете социального педагога эксплуатируется розетка с повреждениями (не закреплена)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «б» п. 35 ППР в РФ – Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-	01.06.2022	

		ными изделиями с повреждениями;		
10.	В кабинете социального педагога эксплуатируется электрическая проводка с видимыми повреждениями изоляции	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «а» п. 35 ППР в РФ – Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	01.06.2022	
11.	В кабинете № 29 эксплуатируется розетка с повреждениями (не закреплена)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «б» п. 35 ППР в РФ – Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.06.2022	
12.	На дверях в лестничную клетку восточного крыла здания отсутствуют уплотнения в притворах	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009) - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.06.2022	
13.	В кабинете № 20 эксплуатируется выключатель с повреждениями (не закреплена)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п/п «б» п. 35 ППР в РФ – Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.06.2022	
14.	В кабинете № 20 место прохода технологических коммуникаций через стену не заделано негорючими материалами	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 15 ППР в РФ - Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	01.06.2022	
15.	Части здания различного класса функциональной пожарной опасности (электрощитовая) не разделены противопожарной преградой.	ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ;	01.06.2022	
16.	Отсутствует (не предоставлен) расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для электрощитовой.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ;	01.06.2022	
17.	В электрощитовой место прохода технологических коммуникаций через стену не заделано негорючими материалами	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 15 ППР в РФ - Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	01.06.2022	
18.	На дверях, отделяющих лестничную клетку 1 этажа от поэтажного коридора в западном крыле отсутствуют устройства	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009) - Двери эвакуационных выхо-	01.06.2022	

	для самозакрывания двери.	дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
19.	На дверях, отделяющих лестничную клетку 2 этажа от поэтажного коридора в западном крыле отсутствуют устройства для самозакрывания двери.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009) - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.06.2022	
20.	Части здания различного класса функциональной пожарной опасности (мастерская) не разделены противопожарной преградой.	ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ - Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	01.06.2022	
21.	Над эвакуационным выходом у кабинета № 1 отсутствует световой указатель «ВЫХОД»	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (далее СП 3.13130.2009) - Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	01.06.2022	
22.	Световой указатель «ВЫХОД» над эвакуационным выходом в лестничную клетку 3-го этажа в западном крыле находится в неисправном состоянии.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.4 ППР в РФ - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Омутнинского района
по пожарному надзору Патрушев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 18 " июня 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения
получил:

(подпись)

" 18 " июня 20 21 г.

Директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения основная общеобразовательная школа № 7 г. Омут-
нинска Кировской области Воробьева Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс 8 (8332) 54-69-62
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия 8 (8332) 64-21-77.